

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Москве		БИК 044525411
		Сч. № 30101810145250000411
ИНН 3808178463	КПП 384901001	Сч. № 40702810708030003980
ООО "Инсайт-сервис"		

Счет № 14/1 от 17 февраля 2023 г.

Поставщик: ООО "Инсайт-сервис", ИНН 3808178463, 664035, Иркутская обл, Иркутск г, Рабочего Штаба ул, дом № 104, корпус А, тел.: +8 (3952) 35-76-04, р/с 40702810708030003980, в банке ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

Покупатель: Областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница №8", ИНН 3810009342, Иркутская обл, Иркутск г, Ярославского ул, дом № 300, тел.: (приемная) 44-31-30

№	Код по ОКП	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена с учётом НДС	Ставка НДС	Сумма с учётом НДС
1		Оказание услуг по техническому обслуживанию компьютерного томографа	0,25	усл. ед	1 785 000,00	20%	446 250,00
ИТОГО:							446 250,00
В том числе НДС:							74 375,00

Итого: Четыреста сорок шесть тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек

Условия и сроки оплаты и поставки:

Срок оплаты со дня выписки 7 банковских дней.


Оплата данного счета означает согласие с условиями ремонта и ТО.

Ответственный менеджер:  Куприянов Д.В.

Оператор:  Жамсаранова И.В.



002 320-22
от 17.02.23

В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ
ГЛАВРАЧ ОГАУЗ ИГКБ №8

Ж.В. ЕСЕВА
«14» 03 2023Г

ВХОДЯЩИЕ
«14» 03 2023Г.

ЗК

Счет-фактура № 41 от 17 февраля 2023 г.

Исправление № -- от --

Продавец: ООО "Инсайт-сервис"

Адрес: 664035, Иркутская обл, Иркутск г, Рабочего Штаба ул, дом № 104, корпус А

ИНН/КПП продавца: 3808178463 / 384901001

Грузоотправитель и его адрес: --

Грузополучатель и его адрес: --

К платежно-расчетному документу № -- от --

Документ об отгрузке № п/л: 1 № 14/1 от 17.02.2023

Покупатель: Областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница №8"

Адрес: 664048, Иркутская обл, Иркутск г, Ярославского ул., дом № 300

ИНН/КПП покупателя: 3810009342/381001001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии):


№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию компьютерного томографа	--	876	усл. ед	0,250	1 487 500,00	371 875,00	без акциза	20%	74 375,00	446 250,00	--	--	--
Всего к оплате							371 875,00		X	74 375,00	446 250,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо


(подпись)

Куприянов Д. В. /
Бадуева Т.Д. дов-ть №
03-0223/17И-С от
01.02.2023 г.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо


(подпись)

Хиглунова М. М. / Бадуева Т.Д.
дов-ть № 03-0223/17И-С от
01.02.2023 г.

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Акт № 14/1 от 17 февраля 2023

Исполнитель: ООО "Инсайт-сервис", ИНН 3808178463, 664035, Иркутская обл, Иркутск г, Рабочего Штаба ул, дом № 104, корпус А

Заказчик: Областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница №8", ИНН 3810009342, 664048, Иркутская обл, Иркутск г, Ярославского ул., дом № 300

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию компьютерного томографа	0,25	усл. ед	1 785 000,00	446 250,00

Итого: 446 250,00
В том числе НДС 74 375,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 446 250,00 руб.

Четыреста сорок шесть тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель _____
Кудряшов Д.В. / Бадужева Т.Д. дов-ть № 03-0223/17И-С от 01.02.2023 г.



Заказчик _____



Ж.В.ЕСЕВА



664035, Россия, г. Иркутск,
ул. Рабочего штаба, д.104 «А»
Тел./факс: 8(3952) 35-76-04
E-mail: service@inmed.ru
Для писем: 664075, г.Иркутск,
ул. Байкальская, 239, а/я 32
ОГРН: 1083808007238 ИНН: 3808178463

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНСАЙТ-СЕРВИС»

**Акт-наряд выполненных работ в рамках технического обслуживания
медицинского оборудования в феврале 2023 г. № 13022301 от 13.02.2023 г.**

Заказчик: Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница №8»

Исполнитель: ООО «Инсайт-сервис»

Основание для проведения работ: Договор № 320-22 на оказание услуг по техническому обслуживанию компьютерного томографа от 12.01.2023 г.

Оборудование: Компьютерный томограф OPTIMA CT540 (RU3855CT01), с рабочей станцией врача AW Z440 / 4.7 (RU3855AW01)

№	Перечень работ	Отметка о выполнении	Примечание
Перечень услуг, входящих в профилактическое обслуживания компьютерного томографа OPTIMA CT540 (RU3855CT01)			
1.1.1.	Проверка записи о предыдущем техническом обслуживании	выполнено	нет
1.1.2.	Проверка температуры и влажности с процедурной комнате	выполнено	нет
1.1.3.	Проверка журнала ошибок на предмет некорректной работы аппарата	выполнено	нет
1.1.4.	Проверка кнопок визуальной индикации на гентри и кнопок аварийной остановки гентри (E-Stop).	выполнено	нет
1.1.5.	Проверка контактных датчиков остановки гентри при наклонах.	выполнено	нет
1.1.6.	Проверка корректности настройки лазерной разметки, настройка.	выполнено	нет
1.1.7.	Проверка коллиматора.	выполнено	нет
1.1.8.	Проверка натяжения приводного ремня гентри	выполнено	нет
1.1.9.	Проверка гидравлической системы наклона гентри на предмет работоспособности и утечек гидравлической жидкости.	выполнено	нет
1.1.10.	Проверка энкодера вращения гентри.	выполнено	нет
1.1.11.	Проверка внутреннего измерителя тока генератора	выполнено	нет
1.1.12.	Проверка резистора обратной связи высоковольтного трансформатора.	выполнено	нет
1.1.13.	Проверка таблиц калибровки генератора (HHS Scan).	выполнено	нет
1.1.14.	Проверка и чистка щеточного блока и контактных колец.	выполнено	нет
1.1.15.	Чистка воздушных фильтров и компонентов гентри от пыли.	выполнено	нет
1.1.16.	Проверка количества оборотов гентри. Смазка основного подшипника гентри каждые 2 000 000 оборотов. Допускается использование только смазки указанной в технической документации производителя).	выполнено	нет
1.1.17.	Проверка надежности крепления кабелей на вращающейся части гентри.	выполнено	нет
1.1.18.	Проверка радиатора рентгеновской трубки. Чистка радиатора и воздушных фильтров.	выполнено	нет
1.1.19.	Проверка вентилятора охлаждения генератора, чистка.	выполнено	нет
1.1.20.	Проверка рентгенопрозрачного окна гентри.	выполнено	нет
1.1.21.	Чистка компонентов внутри корпуса трансформатора.	выполнено	нет
1.1.22.	Проверка электронных компонентов и протяжка контактов.	выполнено	нет
1.1.23.	Проверка напряжения входной питающей линии.	выполнено	нет
1.1.24.	Чистка внутренних компонентов, вентиляторов, воздушных фильтров консоли оператора от пыли. Чистка клавиатуры.	выполнено	нет
1.1.25.	Проверка кабелей.	выполнено	нет
1.1.26.	Проверка работоспособности внешнего привода DVD.	выполнено	нет
1.1.27.	Чистка стола.	выполнено	нет
1.1.28.	Проверка креплений стола к полу.	выполнено	нет
1.1.29.	Проверка элементов гидравлической системы на предмет	выполнено	нет

	утечек гидравлической жидкости.		
1.1.30.	Проверка приводных ремней и направляющих роликов деки стола. Чистка.	выполнено	нет
1.1.31.	Смазка рельс и подшипников стола.	выполнено	нет
1.1.32.	Проверка контактных датчиков остановки движения стола.	выполнено	нет
1.1.33.	Функциональная проверка стола.	выполнено	нет
1.1.34.	Протяжка болтов фиксирующих муфту двигателя на подъем/опускание стола	выполнено	нет
1.1.35.	Проверка QA-фантома.	выполнено	нет
1.1.36.	Проверка работы ламп "Не входит".	выполнено	нет
1.1.37.	Проверка кнопок аварийного отключения питания системы.	выполнено	нет
1.1.38.	Тестовое сканирование по сервисному протоколу System Scanning Test с проверкой основных функций сканера: индикация рентгеновского излучения, работоспособность кнопок управления сканера.	выполнено	нет
1.1.39.	Проверка качества изображения по сервисному протоколу Quality Assurance Test. Сравнение результатов скана с заданными параметрами.	выполнено	нет
1.1.40.	Запись резервной копии параметров системы на внешнем носителе.	выполнено	нет
1.1.41.	Заполнение журнала технического обслуживания	выполнено	нет

Заключение сервисной службы:

Проведено плановое профилактическое техническое обслуживание аппарата согласно документации производителя. Оборудование исправно, и готово к эксплуатации.

От Исполнителя

_____/Куприянов Д.В./
подпись Ф.И.О.

М.П.



От Заказчика

подпись Ф.И.О.



20.02.2023
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
Ж.В.ЕСЕВА



664035, Россия, г. Иркутск,
ул. Рабочего штаба, д.104 «А»
Тел./факс: 8(3952) 35-76-04
E-mail: service@inmed.ru
Для писем: 664075, г.Иркутск,
ул. Байкальская, 239, а/я 32
ОГРН: 1083808007238 ИНН: 3808178463

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНСАЙТ-СЕРВИС»

**Акт-наряд выполненных работ в рамках технического обслуживания
медицинского оборудования в феврале 2023 г. № 130223015 от 13.02.2023 г.**

Заказчик: Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница №8»

Исполнитель: ООО «Инсайт-сервис»

Основание для проведения работ: Договор № 320-22 на оказание услуг по техническому обслуживанию компьютерного томографа от 12.01.2023 г.

Оборудование: Компьютерный томограф OPTIMA CT540 (RU3855CT01), с рабочей станцией врача AW Z440 / 4.7 (RU3855AW01)

2.	Описание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и диагностике компьютерного томографа OPTIMA CT540 (RU3855CT01), рабочей станции врача AW Z440 / 4.7 (RU3855AW01), инъекционной системы, лазерной камеры, климатической системы:	Отметка о выполнении	Примечание
2.1.	▪ Диагностика/ремонт КТ без замены запасных частей - неограниченное кол-во выездов инженера по запросу Заказчика;	выполнено	- Выполнено техническое диагностирование аппарата. Выявлена неисправность - Скрежет при сканировании. Крышки слипринга задевают одну дорожку. Крышки отрегулированы. Все тесты пройдены успешно. Оборудование исправно.

Заключение сервисной службы:

Оборудование исправно, и готово к эксплуатации.

От Исполнителя

М.П.




/Куприянов Д.В./

Ф.И.О.

От Заказчика

М.П.



Ж.В.ЕСЕВА