

Задания

НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "МТС-БАНК" Г. НОВОСИБИРСК		БИК	045004876
Банк получателя		Сч. №	30101810050040000876
ИНН 3812151908	КПП 381201001	Сч. №	40702810900210013625
ООО "АМБ-Сервис"			
Получатель			

Счет на оплату № 354 от 17 ноября 2020 г.

Поставщик **ООО "АМБ-Сервис", ИНН 3812151908, КПП 381201001, 664058, Иркутская обл, (Исполнитель), Иркутск г, Алмазная ул, дом № 6, квартира 25, тел.: 402-378**

Покупатель **Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8», ИНН 3810009342, КПП 381001001, 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, дом № 300, тел.: 50-22-87, 44-67-78**

Основание: **Договор № 314-19 от 27.01.2020**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Тонер+Работа по заправке HP LaserJetPro P1102	3	шт	✓ 137,75	413,25
2	Тонер+Работа по заправке HP LaserJet 1010/1018/1020	1	шт	✓ 154,85	154,85
3	Тонер+Работа по заправке Canon i-SENSYS LBP6020	1	шт	✓ 237,50	237,50
4	Замена фоторецептора HP LaserJetPro P1102	3	шт	✓ 93,10	279,30
5	Замена фоторецептора HP LaserJet 1010/1018/1020	1	шт	✓ 93,10	93,10
6	Замена фоторецептора Canon i-SENSYS LBP6020	1	шт	✓ 190,00	190,00
7	Замена ролика заряда HP LaserJetPro P1102	3	шт	✓ 61,75	185,25
8	Замена ролика заряда HP LaserJet 1010/1018/1020	1	шт	✓ 61,75	61,75
9	Замена ролика заряда Canon i-SENSYS LBP6020	1	шт	✓ 142,50	142,50
10	Замена магнитного вала HP LaserJetPro P1102	3	шт	✓ 71,25	213,75
11	Замена магнитного вала HP LaserJet 1010/1018/1020	1	шт	✓ 71,25	71,25
12	Замена магнитного вала Canon i-SENSYS LBP6020	1	шт	✓ 142,50	142,50
13	Замена ракеля HP LaserJetPro P1102	1	шт	✓ 61,75	61,75
14	Замена ракеля Canon i-SENSYS LBP6020	1	шт	✓ 142,50	142,50
15	Работа по замене деталей HP LaserJetPro P1102	10	шт	✓ 9,50	95,00
16	Работа по замене деталей HP LaserJet 1010/1018/1020	3	шт	✓ 9,50	28,50
17	Работа по замене деталей Canon i-SENSYS LBP6020	4	шт	✓ 9,50	38,00

Итого: 2 550,75
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 2 550,75

Всего наименований 17, на сумму 2 550,75 руб.

Две тысячи пятьсот пятьдесят рублей 75 копеек

Внимание!

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель

Калашникова В. М.

Калашникова В. М.

Бухгалтер

Калашникова В. М.

Калашникова В. М.



902. 314-19
от 27.01.20

В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ
ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР № 8
Есева
Ж. В. ЕСЕВА
18.11.2020г

ПРОВЕРЕНО
ЭДЕЛЬМАН А. В.
14.11.2020г

38

Акт № 370 от 17 ноября 2020 г.

Исполнитель: ООО "АМБ-Сервис", ИНН 3812151908, 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, дом № 6, квартира 25, тел.: 402-378, р/с 40702810900210013625, в банке НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "МТС-БАНК", БИК 045004876, к/с 30101810050040000876

Заказчик: Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8», ИНН 3810009342, 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, дом № 300, тел.: 50-22-87, 44-67-78, р/с 40601810500003000002, в банке ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, БИК 042520001

Основание: Договор № 314-19 от 27.01.2020

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Тонер+Работа по заправке HP LaserJetPro P1102	3	шт	137,75	413,25
2	Тонер+Работа по заправке HP LaserJet 1010/1018/1020	1	шт	154,85	154,85
3	Тонер+Работа по заправке Canon i-SENSYS LBP6020	1	шт	237,50	237,50
4	Замена фоторецептора HP LaserJetPro P1102	3	шт	93,10	279,30
5	Замена фоторецептора HP LaserJet 1010/1018/1020	1	шт	93,10	93,10
6	Замена фоторецептора Canon i-SENSYS LBP6020	1	шт	190,00	190,00
7	Замена ролика заряда HP LaserJetPro P1102	3	шт	61,75	185,25
8	Замена ролика заряда HP LaserJet 1010/1018/1020	1	шт	61,75	61,75
9	Замена ролика заряда Canon i-SENSYS LBP6020	1	шт	142,50	142,50
10	Замена магнитного вала HP LaserJetPro P1102	3	шт	71,25	213,75
11	Замена магнитного вала HP LaserJet 1010/1018/1020	1	шт	71,25	71,25
12	Замена магнитного вала Canon i-SENSYS LBP6020	1	шт	142,50	142,50
13	Замена ракеля HP LaserJetPro P1102	1	шт	61,75	61,75
14	Замена ракеля Canon i-SENSYS LBP6020	1	шт	142,50	142,50
15	Работа по замене деталей HP LaserJetPro P1102	10	шт	9,50	95,00
16	Работа по замене деталей HP LaserJet 1010/1018/1020	3	шт	9,50	28,50
17	Работа по замене деталей Canon i-SENSYS LBP6020	4	шт	9,50	38,00

Итого: 2 550,75

Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 17, на сумму 2 550,75 руб.

Две тысячи пятьсот пятьдесят рублей 75 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор ООО "АМБ-Сервис"

Калашникова В. М.



ЗАКАЗЧИК

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8»

Главный врач

Ж.В. ЕСЕВА



ПРОВЕРЕНО
ЭДЕЛЬМАН А.В.

17.11.2020г.

Акт выполненных работ

Исполнитель: ООО "АМБ-Сервис"
 Контактный телефон Исполнителя: 265-996
 Адрес подразделения: ул. Образцова, 27ч
 Контактное лицо: Сергей
 Телефон: 89086451492

Дата возврата картриджей с заправки/восстановления: « ____ » ____ 20__ г. Гарантия распространяется до: « ____ » ____ 20__ г.

№ п/п	Модель картриджа	Тонер	Чип	Магнитный вал	Вал заряда	Ракель	Дозирующее лезвие	Фоторецептор	Замена деталей	Носитель	Наименование работ	Стоимость работ
1	CE285A	1	-	1	1	-	-	1	3	-	Заправка	392,35 Р
2	CE285A	1	-	1	1	1	-	1	4	-	Заправка	463,60 Р
3	CE285A	1	-	1	1	-	-	1	3	-	Заправка	392,35 Р
4	Q2612A	1	-	1	1	-	-	1	3	-	Заправка	409,45 Р
5	725	1	-	1	1	1	-	1	4	-	Заправка	893,00 Р
Итого:												2 550,75 Р

Работы по данному акту в соответствии с заявкой выполнены в полном объеме. На момент подписания претензий нет.

В случае наступления гарантийного случая в соответствии с данным актом выполненных работ будет оформлен в акте выявленных недостатков.

Подпись сотрудника отдела ИТ, ответственного за подразделение
 М.П.

Подпись представителя Исполнителя, принявшего картриджи в работу
 М.П.

ПРОВЕРЕНО

ЭДЕЛЬМАН А.В.

17.11.2020г



главный врач

Ж.В.ЕСЕВА

Акт установки запасных частей в картриджах

Заказчик: **ОГАУЗ «ИГКБ № 8»**
 Адрес подразделения: ул. Образцова, 27ч
 Контактное лицо: Сергей
 Телефон: 89086451492

Дата возврата картриджей с заправки/восстановления: « ____ » ____ 20__ г. Гарантия распространяется до: « ____ » ____ 20__ г.

Исполнитель: ООО "АМБ-Сервис"

Адрес: ул. Рабочего Штаба 1/3

Инженер: Быков

№ п/п	Наименование запчасти	Технические характеристики	Единица измерения	Количество
1	Фоторецептор HP LaserJetPro P1102	Фоторецептор HP LaserJetPro P1102	шт.	3
2	Фоторецептор HP LaserJet 1010/1018/1020	Фоторецептор HP LaserJet 1010/1018/1020	шт.	1
3	Фоторецептор Canon i-SENSYS LBP6020	Фоторецептор Canon i-SENSYS LBP6020	шт.	1
4	Ролик заряда HP LaserJetPro P1102	Ролик заряда HP LaserJetPro P1102	шт.	3
5	Ролик заряда HP LaserJet 1010/1018/1020	Ролик заряда HP LaserJet 1010/1018/1020	шт.	1
6	Ролик заряда Canon i-SENSYS LBP6020	Ролик заряда Canon i-SENSYS LBP6020	шт.	1
7	Магнитный вал HP LaserJetPro P1102	Магнитный вал HP LaserJetPro P1102	шт.	3
8	Магнитный вал HP LaserJet 1010/1018/1020	Магнитный вал HP LaserJet 1010/1018/1020	шт.	1
9	Магнитный вал Canon i-SENSYS LBP6020	Магнитный вал Canon i-SENSYS LBP6020	шт.	1
10	Ракель HP LaserJetPro P1102	Ракель HP LaserJetPro P1102	шт.	1
11	Ракель Canon i-SENSYS LBP6020	Ракель Canon i-SENSYS LBP6020	шт.	1

Всего установлено: 17 запчастей

Подпись Исполнителя:

Подпись Заказчика:



ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
 Ж.В.ЕСЕВА

ПРОВЕРЕНО

ЭДЕЛЬМАН А.В.

«18» 11 2020г.